



LVD 2-3382

Hej

Transportstyrelsen har givit ut denna LVD som har sitt ursprung i en FAA Airworthiness Directive 2008-08-14.

LVD är ett tvingande direktiv för alla luftfartyg som flygs med BCL som grundregel för sitt underhåll. Med andra ord gäller den även för Amatörbyggda flygplan enligt BCL M 5.2.

Denna LVD pekar ut problem med Precision Airmotive LLC "Fuel Injection Servo" RSA-5 och RSA-10 Series. Reparerade efter 2006-08-22. Servo kolven har i ett flertal fall lossnat och krupit ut ur sitt säte.

Är du drabbad åtgärda komponenten enligt SB PRS-107. Notera åtgärden i Modifiering och Reparations Journalen som utförd. Notera på komponentkortet Tagg numret för åtgärden.

Är du inte drabbad notera inspektionen i Modifiering och Reparations Journalen som inte giltig för ditt flygplan.

TC
Paul Pinato

Postadress:	Besöksadress:	Telefon:	Telefax:	Postgiro
EAA Sverige Hägerstalund SE-164 74 KISTA	EAA:s kansli Barkarby flygfält Hägerstalund	+46(0)8-752 75 85	+46(0)8-751 98 16	66 45 96-4