

LVD 2-3384R2

Hej

Transportstyrelsen har givit ut denna LVD som har sitt ursprung i en EASA Airworthiness Directive EASA 2009-0262R1.

LVD är ett tvingande direktiv för alla luftfartyg som flygs med BCL som grundregel för sitt underhåll. Med andra ord gäller den även för Amatörbyggda flygplan enligt BCL M 5.2.

Denna LVD pekar ut problem med Fire Fighting Enterprises brandsläckare där man lyckats med att fylla dessa med Halon 1211 som inte håller kraven som släckningsmedel.

Detta är en reviderad SB då de skrivit fel i sin förra upplaga. Kontrollera på nytt om du är drabbad och notera detta i dina journaler.

I SB ASB 26-115 listas i detalj de partnummer och serienummer som är drabbade. Kontrollera komponentkortet för din brandsläckare för partnummer och serienummer. Skulle den vara drabbad så skall den åtgärdas omedelbart.

Är du drabbad notera inspektionen i Modifiering och Reparations Journalen som utförd och upprätta ett nytt komponentkort för den nya brandsläckaren.

Är du inte drabbad notera inspektionen i Modifiering och Reparations Journalen som inte giltig för ditt flygplan.

TC
Paul Pinato

PS
Flygsäkerhet är ingen tillfällighet utan noga planerad!!