

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (LVD)

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

Denna LVD har utfärdats för att omfatta alla de nationella luftfartyg som inte regleras av EASA utan av det svenska regelverket BCL-M.

TITEL: **Inspektion av kolvmotorer med installerad Precision Airmotive LLC RSA-5 och RSA-10 serier "Fuel Injection Servos".**

GÄLLER: Lycoming Motors IO, (L)IO, TIO, (L)TIO, AEIO, AIO, IGO, IVO, och HIO kolvmotorserier, Teledyne Continental Motorer (TCM) TSIO-360-RB kolvmotorer, och Superior Air Parts, Ink. IO-360 kolvmotorserier med speciella Precision Airmotive LLC RSA-5 och RSA-10 Serier " Fuel Injection Servos".

REVISION: -

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med bifogad FAA AD 2008-08-14. Refererad AD finns även tillgänglig på följande internetadress: www.airweb.faa.gov

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 2008-08-14, men med denna LVD:s beslutsdatum som utgångspunkt.

UNDERLAG: Enligt FAA AD 2008-08-14, Precision Airmotive LLC Mandatory Service Bulletin No. PRS-107, Revision 1 som är tillgänglig på följande Internetadress: www.precisionairmotive.com .

För alternativa underlag/förfaringsätt att uppfylla denna LVD, se "Alternative Methods of Compliance" i refererad FAA AD 2008-08-14.

REFERENS: FAA AD 2008-08-14

BESLUTSDATUM: 30 november 2009

BESLUT: TSL 2009-7854

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva.